

점 검 내 역 서


담 당 자 이성대

자산코드	D130101017-2024066	자 산 명	INFUSION PUMP
모 델 명	TE-LM730N03	S / N	2310010574
귀속부서	임상시험센터	설치장소	처치실

의뢰일자	2026-06-19	완료일자	2026-06-19
의뢰부서	의공학팀	의 료 자	이성대
자산구분	의료장비	사내전화번호	5952

의뢰내역	예방점검
------	------

일자	조치내역	유형	부품코드	부품명	규격	수량
2026-06-19	Performed yearly safety check and PM. Checked key function and door open alarm test. Checked function of air detection and occlusion. Checked function of safety clamp and battery. Checked flow rate at 25ml/h. System accuracy is in 6%. System ok. * Infusion Pump Analyzer : IDA 4Plus					0



점 검 내 역 서

담 당 자 이성대

자산코드	D130101017-2024067	자 산 명	INFUSION PUMP
모 델 명	TE-LM730N03	S / N	2310010576
귀속부서	임상시험센터	설치장소	처치실

의뢰일자	2026-06-19	완료일자	2026-06-19
의뢰부서	의공학팀	의 료 자	이성대
자산구분	의료장비	사내전화번호	5952

의뢰내역	예방점검
------	------

일자	조치내역	유형	부품코드	부품명	규격	수량
2026-06-19	Performed yearly safety check and PM. Checked key function and door open alarm test. Checked function of air detection and occlusion. Checked function of safety clamp and battery. Checked flow rate at 25ml/h. System accuracy is in 6%. System ok. * Infusion Pump Analyzer : IDA 4Plus					0
						0
						0

점 검 내 역 서

담 당 자 이성대

자산코드	D130101017-2024068	자 산 명	INFUSION PUMP
모 델 명	TE-LM730N03	S / N	2310010577
귀속부서	임상시험센터	설치장소	처치실

의뢰일자	2026-06-19	완료일자	2026-06-19
의뢰부서	의공학팀	의 료 자	이성대
자산구분	의료장비	사내전화번호	5952

의뢰내역	예방점검
------	------

일자	조치내역				
	유형	부품코드	부품명	규격	수량
2026-06-19	Performed yearly safety check and PM. Checked key function and door open alarm test. Checked function of air detection and occlusion. Checked function of safety clamp and battery. Checked flow rate at 25ml/h. System accuracy is in 6%. System ok. * Infusion Pump Analyzer : IDA 4Plus				
					0